

Informe sobre els usos de la Sala Polivalent

Els usuaris de la sala polivalent han presentat una queixa a la junta directiva del Centre Cívic perquè consideren que la sala no reuneix les condicions per fer les activitats proposades per a enguany. La junta ha creat una comissió de manteniment i millora perquè n'avalui l'estat. La junta directiva valorarà l'informe i farà les propostes adients.

Llegeix aquest informe i comprova si és adequat segons la base d'orientació anterior



Centre Cívic la Pau

INFORME SOBRE L'ESTAT DE LA SALA POLIVALENT

Novembre 2014

A. DESCRIPCIÓ

- Sala rectangular de 98m² amb 2 finestrals ubicats en una banda, amb dues portes d'entrada que s'accedeixen des del passadís del Centre i una porta de sortida d'emergència amb doble fulla que dona directament a l'exterior del Centre.

B. REVESTIMENT DE LES PARETS

- La pintura del sostre ha perdut el seu blanc original, a més hi ha taques d'humitat que malmeten les plaques de guix. També s'aprecien importants esquerdes que sobrepassen els dos metres de llargària.
- Les parets també tenen taques d'humitat velles i als espais més ombrívols de la sala s'aprecien taques de floridures. També queden rastres de cartells i de pòsters antics que es van encolar directament a les parets fa molts anys.

C. QUINS EQUIPAMENTS TÉ?

- La sala disposa de 50 cadires, 3 armaris encastats, 1 taula amb calaixos, cavallets i taulers per muntar 10 taules de 2 X 1,50 m.
- Disposem d'un equip de música que està acoblat als altaveus de la sala. L'equip funciona correctament. També disposa de 2 micròfons amb peu i un sense fils.
- També hem comptabilitat 20 màrfeques en bon estat que actualment s'usen en els talles de ioga i de gimnàstica.

D. SEGURETAT

- Pel que fa a la sortida d'emergència no està senyalitzada i a més està tancada amb una cadena i un cademat.
- La instal·lació elèctrica no compleix la normativa vigent segons un estudi fet per l'Ajuntament i que s'hi adjunta.

ANNEXOS

1. Adjuntem l'informe de l'Ajuntament sobre la instal·lació elèctrica de la sala.
2. Fotografies de les taques del sostre, de les parets i de les esquerdes.
3. La fotografia de la sortida d'emergència